

室内空气中化学物質の測定結果について

忠和団地9号棟の改修工事に当たって、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。測定結果は、次の表のとおりで、厚生労働省で定める揮発性有機化合物の室内濃度指針値以下でした。

建築物名称	忠和団地9号棟
建築物所在地	旭川市忠和2条6丁目

測定場所 測定物質(μg/m³)	住戸① 測定箇所 1	住戸① 測定箇所 2			指針値 (μg/m³)
ホルムアルデヒド	11	11			100
アセトアルデヒド	11	11			48
トルエン	20未満	20未満			260
エチルベンゼン	20未満	20未満			3,800
キシレン	20未満	20未満			200
パラジクロロベンゼン	20未満	20未満			240
スチレン	20未満	20未満			220
テトラデカン	30未満	30未満			330
採 取 日	令和6年2月19日				
採 取 時 刻	14:01～15:01				
温 度 (℃)	17.2				
湿 度 (%)	34.0				
備 考	測定結果における「未満」は定量下限値未満を表す。				